

**Zweite Berichtigung des Leistungsverzeichnisses zur Vergabe über die Herstellung von Bauleistungen als Generalunternehmer zur Neugestaltung der Fußgängerzone Wiener Straße aufgrund von Bieteranfragen:**

1. Frage:

In der OG 03 Beleuchtung / WLAN sind bei insgesamt 23 Positionen, völlig idente Texte mit unterschiedlichen Nummern (Zusatz 1) ausgeschrieben. Gibt es hierfür eine Erklärung?

Es handelt sich um folgende Positionen:

03.06.09.06A (1)

03.06.09.10P (1)

03.06.11.06E (1)

03.06.13.81L (1)

03.06.13.98Q (1)

03.06.14.15A (1)

03.06.22.01B (1)

03.06.22.01C (1)

03.06.22.02B (1)

03.06.22.02C (1)

03.06.28.05P (1)

03.08.08.03D (1)

03.08.08.53D (1)

03.08.09.04A (1)

03.08.90.02D (1)

03.08.90.06A (1)

03.08.94.02A (1)

03.08.95.02B (1)

03.08.95.02H (1)

03.09.08.14N (1)

03.09.08.27A (1)

03.12.01.06B (1)

03.12.01.07B (1)

Antwort:

Die Positionsnummer mit (1) ist für die W-LAN Anlage vorgesehen, die Positionsnummer ohne (1) ist für die Beleuchtung vorgesehen.

Da wir diese beiden Anlagen eventuell getrennt verrechnen müssen, wurde diese Vorgangsweise gewählt. Dies bedeutet, dass die Leistungen für beide Positionssysteme ident sind und gesamtheitlich anzubieten sind.

2. Frage:

Unter Punkt 1134 „Maste“ ist das Versetzen der Maste in bauseits vorhandene Fundamente versetzen beschrieben.

Werden die neuen Maste in die alten bestehenden Fundamente versetzt? Wenn nicht, von wem werden diese Fundamente hergestellt bzw. in welcher Position wäre die Herstellung anzubieten?

Antwort:

Für die Position Fundament ungeschalt wurde im nunmehr berichtigten Leistungsverzeichnis eine neue Position (Pos 310108A) integriert. Eine Systemskizze zur Kalkulation wurde ebenfalls beigelegt.

Aufgrund dieser Berichtigung gibt es erneut ein neues Kurz- und Lang-LV und einen neuen Datenträger sowie eine Systemskizze.